


基板用コネクタの半嵌合防止

基板のコネクタ嵌合作業において、基板用コネクタ押し込みチェッカーでコネクタを押すことにより、コネクタが正しく基板に嵌合されていることを検知して、作業実績を無線発信

基板用コネクタ押し込みチェッカー

<基板用コネクタ押し込みチェッカーの無線発信するしくみ>



基板用コネクタの嵌合チェック

基板用コネクタ押し込みチェッカー：ポカヨケカウンター1台でコネクタ嵌合チェックができます。

(例)基板用コネクタ押し込みチェッカーで嵌合状態を2カ所確認します。

コネクタ嵌合の確認作業
2ヶ所を設定

シンプルポカヨケカウンター
TW-800R-SCL



カウント表示 2



1カ所目の
コネクタ嵌合チェック



カウント表示 1



2カ所目の
コネクタ嵌合チェック



カウント表示 0

作業完了!

PASS出力+ブザー
でお知らせします!

ブザー

本製品はカスタム対応品となります。
お気軽に弊社営業部までお問い合わせください。